







Mise à jour ICG70 - ICG70T

ABTECH



ÉTAPE 1

S'assurer que la date de fin de maintenance du logiciel permet l'installation du nouveau firmware. Pour ce faire, la date de fin de maintenance du logiciel de l'instrument doit couvrir la date de maintenance logicielle pour installation. Dans cet exemple, sur MyWorld, la fin de maintenance de l'instrument (1 novembre 2024) couvre la date de maintenance logicielle pour installation (1 juin 2022) puisqu'elle vient après. L'installation pourra donc se faire. Si ce n'est pas le cas, l'achat d'un CCP peut-être effectué (communiquez avec nous).




| | Description | iCG70 UHF, iCON gps 70 UHF Value | Article n° | 868635 |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | Ma référence | ABTECH-LOCATION | | |
| | nº de Série | 2690694 | Equipement no | 30062822 |
| | Version | 7.94 Sauvegarder | | |
| | Fin de maintenance du logiciel | 01.11.2024 | | |
| iciel | | | Version n ^o | Trier par (Dudos difficial |
| | Notes de version iCON gps 70 | | Version n° (8.80.61 ✓ | Trier par Ordre defini V8.80.61 Télécharg |
| | Informations sur les nouveautés de la version logiciel | lle | Version n° (a.80.61 ✓ | V8.80.61 Télécharg |
| | | lle | Version n° (8.80.61 ✓ | V8.80.61 Télécharg |
| | Informations sur les nouveautés de la version logiciel | le | Version n ^o 8.80.61 ✓ | V8.80.61 Télécharg 154 KB PDF |





Il est aussi possible de vérifier la date de fin de maintenance du logiciel chargée dans l'instrument à partir du chemin suivant : Capteurs / Fin de maintenance

Si la date de fin de maintenance du logiciel permet l'installation du nouveau firmware, passer à l'étape 2.










Pour installer une clé de licence dans le ICG70 / ICG70T, télécharger le fichier sur MyWorld ou demander le fichier au support technique.

| Généralités | | | | Télé | echarger les clés Certificat d'étalonnage |
|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|---|
| | Description | iCG70 UHF, iCON gps 70 UHF | FValue | Article n° | 868635 |
| | Ma référence | ABTECH-LOCATION | Sauvegarder | Date de livraison | 31.03.2022 |
| | nº de Série | 2690694 | | Equipement nº | 30062822 |
| | Début de garantie | 31.03.2022 🛗 Sau | vegarder | Fin de garantie | 30.03.2023 |






Mettre le fichier sur une clé USB.



Mettre la clé USB dans le contrôleur.








Appuyer sur le bouton Power dans le menu principal, puis sur Quitter.










Appuyer sur l'explorateur Windows



Depuis la clé USB, copier le fichier de licences.








Fermer l'explorateur Windows puis le réouvrir.



Par défaut, l'explorateur ouvre dans la base de données iCON. Ouvrir le dossier GNSSProfiles.


Sinon, voici le chemin: This PC/Windows(c:)/Users/Public/ Public Documents/Leica Geosystems /iCON/GNSSProfiles.







Coller le fichier de licences dans ce dossier.




Fermer l'explorateur et ouvrir iCON.








Attendre la connexion du ICG au contrôleur et/ou accéder à Capteurs et effectuer la connexion.



Dans Capteurs, appuyer sur la flèche à droite du ICG connecté.








Aller dans Utilitaire système.

| Configuration courante | Communication | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Mode GPS TCP/I | Rover | |
| Périphérique réseau Modem de la | Modifier la configuration tablette | |
| IP 142.41 | Information du système | |
| Port | Utilitaire système | |
| | Options de réinitialisation | |
| | Enregistrement Rhinex | |

Aller dans Chargement de clé licence.







Glisser vers le haut et appuyer sur Chargement.

| | υ | tilitaire système | |
|------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| iCON gps 70 | | ;"Maintenance" License | |
| Mise à jour du micrologiciel | Þ | ;Purchase Mode Key | |
| Chargement de clé licence | | ;Time limited key | |
| | | ;RTK Range Key | |
| | | ;RTK Network Key | |
| | | ;RTK No area limitation Key | |
| | | Mise à jour | Chargement |
| | | | <₽ |

Le téléchargement de la clé de licence sera effectué et le ICG redémarrera.


| | Utilitaire système |
|---|--|
| iCON gps 70 Mise à jour du micrologiciel | Chargement de Licences Authentication Code |
| Chargement de clé licence 2 | Téléchargement de license échargement de la license réussie. ok jKIK Kange Key |
| | ;RTK Network Key ;RTK No area limitation Key |






ÉTAPE 2


Vérifier la version actuelle du ICG. Suite à la connexion entre le contrôleur et le ICG, aller dans Capteurs / Micrologiciel







Télécharger les versions firmware nécessaires à la mise à jour sur MyWorld ou demander au support technique. Il se peut que l'installation de plusieurs mises à jour soit obligatoire. Ne pas sauter de version majeure.







Mettre le ou les fichiers dans un dossier nommé System dans la carte SD.



S'assurer que la batterie du ICG est chargée à au moins 75%.





Leica
Geosystems

Insérer la carte SD dans le port situé au dessus de la batterie.





Attendre la connexion du ICG au contrôleur et/ou accéder à Capteurs et effectuer la connexion.




Dans Capteurs, appuyer sur la flèche à droite du ICG connecté.







Aller dans Utilitaire système.



Aller dans Mise à jour du micrologiciel.








Sélectionner la version à installer puis appuyer sur MISE À JOUR.



Le ICG va alors redémarrer et effectuer la mise à jour. Ceci peut prendre quelques minutes.











- **TÉLÉPHONE**1 (877) 566-6183
- EMAIL info@abtech.com
- ADRESSES
 Atlantique, Québec, Ontario, Nouvelle Angleterre
- MEDIAS SOCIAUX
 @abtechquebec @abtechcanada @abtechus

ABTECH